



Maßnahme zur Beantragung

Mi 003, Uphouser Bach

Aufnahme der Verrohrung des Uphouser Mühlenbaches und Verlegung in den angrenzenden Entwicklungstreifen.







Lage der Furt bei Station 2+750




Strukturbeeinträchtigungen am Uphauser Bach



Uferbefestigung aus Baustoffen



Querungshindernisse im
beengten Bachlauf



Sohlabsturz ca. 20 cm